


Deckwerk im Baubereich Süd vor der Sturmflut (Foto von 2021)



Schäden im Baubereich Süd nach der Sturmflut im Oktober 2023.




Teilweise hergestelltes Deckwerk mit
Kopfpfahlreihe im August 2025 an
gleicher Stelle.



„Graudüne“ im Baubereich Süd
vor der Sturmflut (Foto von 2021)



Anteilige Lieferung der
Eukalyptuspfähle im Juni 2025



... an gleicher Stelle: neu hergestellte und
bepflanzte Düne im September 2025



Holzsteg im Bereich der Dünen im Baubereich Nord vor der Sturmflut (Foto von 2021)



und nach der Sturmflut ...



Provisorische Sicherung mit Big-Bags als Notmaßnahme im November 2023.



Beginn der Arbeiten im Baubereich Nord
im Juli 2025



Wiederherstellung Bereich der „Graudüne“ –
letzte Arbeitsgänge im Baubereich Nord
im September 2025

